

リコール製品を探しています。

以下のリコール製品を見つけた場合は、すぐに
 ●製品の使用を停止してください。
 ●当店またはメーカー等各社へご連絡してください。

事象	型式	機種	製造期間	連絡先	
パナソニック(株)FF市場対策本部 (旧社名:松下電器産業(株)) ナショナル FF式石油暖房機 	ナショナルFF式石油温風機	OK-2525、OK-2526、OK-2535、OK-2536、OK-3525、OK-3526、OK-3527、OK-3535、OK-3536、OK-3537、OK-4020、OK-4030、OK-2526HA、OK-3527HA、OK-4020HA	1985年 (昭和60年) } 1991年 (平成3年)	0120-872-773 受付時間 平日 午前9時～午後5時 (土・日・祝日・弊社休日を除く)	
		OK-302B、OK-303B、OK-402B、OK-403B	1991年 (平成3年) } 1992年 (平成4年)		
	ナショナル石油フラットリアントヒーター	OK-R500F、OK-R501F、OK-V501F、OK-U501AF	1989年 (平成元年) } 1991年 (平成3年)		
		OK-R800C、OK-R800AC	1989年 (平成元年) } 1991年 (平成3年)		
パナソニック(株) 衣類乾燥除湿機 	設計上の配慮不足により、特定の条件が重なった場合において、発火する可能性があります。		<デシカント方式 100タイプ> F-Y100Z2、F-Y100Z3、F-YZA100、F-YZB100、F-YZC100 <ハイブリッド方式100タイプ> F-YHA100、F-YHB100、F-YHC100、F-YHD100、F-YHE100、F-YHF100、F-YHG100、F-YHH100 <ハイブリッド方式120タイプ> F-YHE120、F-YHFX120、F-YHGX120、F-YHHX120、F-YHJX120、F-YC120HKX、F-YHKX120、F-YC120HLX、F-YHLX120、F-YC120HMX、F-YHMX120、F-YC120HPX、F-YHPX120、F-YC120HRX、F-YHRX120、F-YC120HSX、F-YHSX120、F-YC120HTX、F-YHTX120、F-YC120HUX、F-YHUX120 ※F-YHSX120は 2019年～2021年製が対象	2003年 (平成15年) } 2021年 (令和3年)	0120-878-420 受付時間 平日 午前9時～午後6時 (土・日・祝日を除く)
	日立グローバルライフソリューションズ(株) 洗濯乾燥機 	発煙・発火のおそれがあり、ヒータリード線を無料で交換させていただきます。		NW-D8AX、NW-CSD80A NW-D8BX 対象製造番号：2000001～2068302 NW-D6BX 対象製造番号：2000001～2028218	2001年8月 (平成13年) } 2002年12月 (平成14年)
シャープ(株) 全自動洗濯機 		配線が設置環境による振動等で断線し、稀に発火に至るおそれがあります。		ES-70EE、ES-C75D、ES-LC80B、ES-72EM、ES-CL75D、ES-M7K、ES-73EM、ES-CY75D、ES-N75D、ES-74EM、ES-D75D、ES-N7K、ES-75N、ES-D75E2、ES-T730V、ES-80EE、ES-D85E2、ES-T830V、ES-82EM、ES-DD8E、ES-TG74V、ES-83EM、ES-FG74V、ES-TG84V、ES-84EM、ES-FG84V、ES-U70C、ES-A70E、ES-G70V6、ES-U70D、ES-A80E、ES-G80V6、ES-U80C、ES-AG70D、ES-KG73V、ES-U80D、ES-AG80D、ES-KG83V、ES-V73V6、ES-B75D、ES-LC70B、ES-V83V6	1999年8月 (平成11年) } 2006年12月 (平成18年)

※リコール対象製品は記載されているもの以外にもございます。これらがすべてではございません。



全国電機商業組合連合会
ELECTRICAL PRODUCTS ASSOCIATION OF JAPAN

後援:



後援:



リコール製品を探しています。

以下のリコール製品を見つけた場合は、すぐに

- 製品の使用を停止してください。
- 当店またはメーカー等各社へご連絡してください。

	事象	機種	製造期間	連絡先
<p>日立グローバルライフソリューションズ(株) コードレススティッククリーナー 型式PV-BF700</p>  <p>型式・製造番号をご確認ください(製品背面の銘板に記載)</p>	<p>充電制御の一部に不具合があり、場合によっては充電中に発煙・発火するおそれがあることが判明したため、製品の修理を無料で実施させていただきます。</p>	<p>PV-BF700 対象製造番号 8000001 ~ 8016440 9000001 ~ 9015581 9100001 ~ 9117499</p>	<p>2018年8月 (平成30年) } 2019年7月 (令和元年)</p>	<p>0120-8783-53 受付時間 平日 午前9時~午後5時 (土・日・祝日および年末年始、 夏季休暇などの弊社休日を除く)</p>
<p>日立グローバルライフソリューションズ(株) ふとん乾燥機</p> 	<p>取り扱いにより電源コードが断線し発火に至るおそれがあります。</p>	<p>HFK-SD1、HFK-SD2、HFK-SD10、HFK-SD20</p>	<p>2010年10月 (平成22年) } 2013年12月 (平成25年)</p>	<p>0120-853-010 受付時間 平日 午前9時~午後5時 (土・日・祝日および年末年始、 夏季休暇などの弊社休日を除く)</p>
<p>シャープ(株) エアコン Airest(エアレスト)</p> 	<p>室内機の制御基板の不具合により、ごく稀に同基板が発煙、発火するおそれがあります。</p>	<p>AY-L22P-W 対象製造番号91000001 ~ 91000020 01000021 ~ 01003300 AY-L25P-W 対象製造番号91000001 ~ 91000020 01000021 ~ 01001820 AY-L28P-W 対象製造番号91000001 ~ 91000020 01000021 ~ 01003520 AY-L40P-W 対象製造番号91000001 ~ 91000030 01000031 ~ 01004480</p>	<p>2019年11月 (令和元年) } 2020年7月 (令和2年)</p>	<p>0120-251-340 受付時間 月~土曜日 午前9時~午後6時 日曜・祝日 午前9時~午後5時</p>
<p>シャープ(株) 小型冷蔵庫</p> 	<p>庫内に霜が多量に付着した際の溶けた水や結露による水が温度調節部品内部へ浸入し、異常が生じて発煙、発火するおそれがあります。</p>	<p>SJ-H8W-S、SJ-H8Y-S</p>	<p>2012年2月 (平成24年) } 2015年8月 (平成27年)</p>	<p>0120-404-511 受付時間 月~土曜日 午前9時~午後6時 日曜・祝日 午前9時~午後5時</p>

※リコール対象製品は記載されているもの以外にもございます。これらがすべてではございません。



全国電機商業組合連合会
ELECTRICAL PRODUCTS ASSOCIATION OF JAPAN

後援:



後援:

