

リコール製品を探しています。

以下のリコール製品を見つけた場合は、すぐに

- 製品の使用を停止してください。
- 当店またはメーカー等各社へご連絡してください。

事象	型式	機種	製造期間	連絡先
	<p>パナソニック(株)FF市場対策本部 (旧社名:松下電器産業(株)) ナショナル FF式石油暖房機</p> 			
<p>一酸化炭素(無臭)を含む排気ガスが室内に漏れ出し死亡事故に至るおそれ。</p>	ナショナルFF式石油温風機	OK-2525、OK-2526、OK-2535、OK-2536、OK-3525、OK-3526、OK-3527、OK-3535、OK-3536、OK-3537、OK-4020、OK-4030、OK-2526HA、OK-3527HA、OK-4020HA	1985年(昭和60年) } 1991年(平成3年)	<p>0120-872-773</p> <p>受付時間 平日 午前9時～午後5時 (土・日・祝日・弊社休日を除く)</p>
		OK-302B、OK-303B、OK-402B、OK-403B	1991年(平成3年) } 1992年(平成4年)	
	ナショナル石油フラットラジアントヒーター	OK-R500F、OK-R501F、OK-V501F、OK-U501AF	1989年(平成元年) } 1991年(平成3年)	
		OK-R800C、OK-R800AC	1989年(平成元年) } 1991年(平成3年)	
<p>パナソニック(株)アプライアンス社 (旧社名:松下電器産業(株)) 電気カーペット かんたん床暖</p>  <p>フローリング調 電気カーペット「かんたん床暖」</p>	<p>事故に至る危険性があります。稀にコントローラ内部の部品が過熱し、床などを焦がす可能性があります。</p>	<p>■National ブランド DC-25B8、DC-2D1、DC-25G1、DC-25G2、DC-3B8、DC-3D1、DC-3G1、DC-3G2 ■Panasonic ブランド DC-25G3、DC-3G3</p>	<p>2002年(平成14年) } 2008年(平成20年)</p>	<p>0120-873-329</p> <p>受付時間 平日 午前9時～午後5時 (土・日・祝日・弊社休日を除く)</p>
<p>東芝キャリア(株) 家庭用ルームエアコン 大清快LDR/YDRシリーズ</p> 	<p>エアコン室内ファンを回転させるモーターのリード線接続部分が発煙・発火するおそれがあります。</p>	<p><LDR シリーズ> RAS-225LDR、255LDR、285LDR、325LDR、406LDR、506LDR、255LDR-D、285LDR-D、406LDR-D、255LDR-G、285LDR-G、2559SDR、2859SDR、4069SDR、V285DR</p> <p><YDR シリーズ> RAS-225YDR、255YDR、285YDR、325YDR、405YDR、406YDR、506YDR、255YDR-D、285YDR-D、406YDR-D、V285DR3、2833D-I</p>	<p>1998年9月(平成10年) } 2000年6月(平成12年)</p> <p>1999年9月(平成11年) } 2001年7月(平成13年)</p>	<p>0120-444-899</p> <p>受付時間 平日 午前9時～午後6時 (土・日・祝日を除く)</p>
<p>東芝ライフスタイル(株) 縦型洗濯乾燥機</p> 	<p>本体内部の配線が断線し、発煙・発火に至るおそれがあります。</p>	<p>■東芝 AW-70VB、AW-70VBE2、AW-80VB、AW-80VBE2、AW-70VC、AW-75VCE3、AW-80VC、AW-70VE、AW-E470V、AW-E480V、AW-GN80VE、AW-80VE、AW-70VF、AW-GN80VF、AW-80VF、AW-70VG、AW-GN80VG、AW-80VG、AW-70VJ、AW-70VJE7、AW-80VJE7、AW-GN80VJ、AW-80VJ、AW-70VK、AW-70VKE8、AW-GH70VK、AW-80VKE8、AW-80VK、AW-GH80VK ■(株)良品計画 M-AW80A</p>	<p>2005年7月(平成17年) } 2011年11月(平成23年)</p>	<p>0120-056-035</p> <p>受付時間 平日 午前9時～午後5時 (土・日・祝日を除く)</p>

※リコール対象製品は記載されているもの以外にもございます。これらがすべてではございません。